

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Luovutetaan rakennuttajalle/huoltoyhtiölle.



Leikki- / liikuntapuisto ja puiston omistaja

Senioripuisto / Kuhmoisten Kunta

Tarkastetut välineet

LG; Roskakori CT60M 2 kpl, Infotaulu 705587, Seniorivälineet- 081460M, 081470M, 081450M, 081400M, 081445M, 081465M, 081405M, 081410M, 081406M, 081440M, 081438M, 081475M, 081425M, 081455M, 081430M, 081415M, 081416M, 081435M, 081417M, Penkki 060130M 2 kpl

Tarkistettava asia	Kyllä	Ei	Viite
Välineiden asennusohjeet on arkistoitu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	www.lappset.com
Välineet on asennettu asennusohjeiden mukaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välineiden ympärillä on riittävät turvaetäisyydet.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välineiden sisäänkäynnit / ulosmenot ovat esteettömiä.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Välineet ovat vakaita ja tukevia.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liikkuvien osien toimivuus on testattu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Turva-alustat ovat oikeanlaatuisia, puhtaita, ja riittävän paksuja.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Valettujen turva-alustojen iskunvaimennuskyky on HIC-mitattu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kaikki liitokset on kiristetty ja kiinnikkeiden muovisuojat asennettu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Leikkialueen ympäristö ja muut rakenteet ovat turvalliset.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Vikailmoitukset ja työnkuvaus

Huomautus; LG 081405 M Aaltoileva Puomi/ Turva-alustan jousto ulkoreunoilta puuttellinen.
- Riski vahingolle minimaalinen, ei toimenpiteitä.

Jatkuu seuraavalla sivulla

